

Inhalt

Thermowall WDVS 3	Verarbeitungshinweise	13
Die Systemlösung für mineralische Untergründe 3	Generelle Verarbeitungshinweise	13
Die gute Fassade3	Montage des Sockelprofils	13
Von Natur aus robust 4	Aufbringen der Streichdichtung	14
Fenster- und Türanschlüsse mit System 5	Verklebung der Dämmplatten	15
Beim Putz die Wahl 6	Montage der Dämmplatten	16
	Verdübelung der Dämmplatten	18
Hauptkomponenten und Systemaufbau7	Verdübelung im Detail	19
	Aufbringen des Unterputzes	21
Planungshinweise	Einsatz von Spritzwasserschutz	22
Generelle Planungshinweise 9	Auftragen des Voranstrichs	23
Überprüfung der Tragfähigkeit 10	Aufbringen des Oberputzes	24
Kalkulation des Dübelbedarfs 10	Anstrich der Fassade	26
Berechnung der Wärmebrückenwirkung12	Befestigen von Lasten	28
Gestaltung der Freibewitterung 12		
Entwerfen der Farbgestaltung 12	Konstruktionsdetails	29
	Materialverzeichnis	38

Vorteile

- Zeitsparende und einfache Verlegung
- Sehr guter sommerlicher Hitzeschutz und winterlicher Wärmeschutz
- Hervorragende Wärmespeicherkapazität
- Algenschutz
- Stosssicher
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend für ein wohngesundes Raumklima
- Nachhaltiger Dämmstoff aus Holz
- Gute Schalldämmung



THERMOWALL WDVS

Die Systemlösung für mineralische Untergründe

Die Fassadendämmung ist zum wichtigen Thema für Hausbesitzer geworden. Ein gutes Wärmedämmverbundsystem schützt zuverlässig vor winterlicher Kälte, sommerlicher Hitze und sorgt für ein gesundes Wohnklima. Steigende Heizkosten und Bestrebungen den CO₂-Ausstoss erheblich zu senken treiben diese Entwicklung voran. Für das Handwerk bietet sich daraus eine Chance für Wachstum – besonders mit einer effizienten und nachhaltigen Systemlösung in der Hinterhand.

Thermowall WDVS ist für die direkte Verwendung auf Mauerwerk und Beton bestens geeignet. Herzstück sind die einschichtigen, homogenen verputzbaren Holzfaserdämmplatten – hergestellt aus einem nachhaltigen Rohstoff und produziert in Deutschland. Im perfekten Zusammenspiel von Dämmung und Putzkomponenten bietet Thermowall WDVS besonders zugfähige Argumente.

Die gute Fassade

Die Fassade ist das Aushängeschild eines Gebäudes.

Bieten Sie Ihren Kunden eine hohe Wärmespeicherkapazität, welche die Fassade in den abendlichen Stunden länger warm und damit trocken hält. Dies hemmt den Algen- und Pilzbewuchs. Anstriche mit fungizid- und algizidhaltigen Farben sind in der Regel nicht mehr notwendig.

▶ Die Fassade bleibt länger schön.

Punkten Sie mit der Tatsache, dass Thermowall WDVS Anpralllasten besser trotzt als die meisten anderen Wärmedämmverbundsysteme. Thermowall WDVS minimiert dank des optimierten Rohdichtespektrums der Holzfaserdämmplatten Spannungen aus möglichen Bauteilbewegungen.

▶ Die Fassade ist langlebiger.



Von Natur aus robust

Energieeffizienz ist gut für die Natur, gut für das Gebäude und gut für den Bewohner.

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Der Einsatz von Holzfaserdämmung puffert CO_2 und hat deshalb eine im Vergleich zu anderen Wärmedämmstoffen herausragende Klimabilanz.

▶ Die Natur profitiert durch die Reduktion von Treibhausgas. Schaffen Sie ein gutes Raumklima. Dank des Feuchtemanagements und der hohen Diffusionsoffenheit hält Thermowall WDVS die Gebäudekonstruktion nachhaltig trocken.

Das Gebäude hat eine grössere Wohnbehaglichkeit.

Liefern Sie einen hervorragenden Schallschutz. Dank der offenporigen Struktur und der geringen dynamischen Steifigkeit ist Holzfaser besonders geräuschdämpfend.

▶ Die Bewohner gewinnen einen h\u00f6heren Wohnkomfort.

Fenster- und Türanschlüsse mit System

Der optimale Fenster- und Türanschluss sichert die Dauerhaftigkeit des WDVS.

Nehmen Sie die für die Dichtigkeit relevanten Arbeitsgänge selbst in die Hand. Als Dämmstoffhersteller berücksichtigt GUTEX in der Systemlösung Implio alle relevanten Details für eine dauerhaft einwandfreie Abdichtung.

Fenster- und Türanschlüsse sind einfach und sicher.

Ziehen Sie eine Systemlösung aus der Schublade. GUTEX unterstützt Sie bereits in der Planungsphase mit Konstruktionsvorschlägen, fertigen Ausschreibungstexten und Beratung.

▶ Die Ausführung ist gut vorbereitet.

Gewinnen Sie Sicherheit beim Fenster- und Türanschluss. Implio ist eine nach ift-Richtlinien geprüfte Systemlösung mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten.


▶ Das Risiko möglicher Bauschäden nimmt ab und die Arbeitszeit sinkt. Implio ist in zwei Varianten verfügbar:


Implio P

ist das Komplettsystem für Fenster- und Türöffnungen. Es beinhaltet Keilplatten und Laibungsplatten sowie Rollladen- und Raffstorenkästen. Die integrierten Putzprofile und Gewebefahnen sowie die Kaschierung reduzieren die Arbeitsschritte auf ein Minimum.

Implio F

konzentriert sich auf die zweite Dichtebene im unteren Anschlussbereich von Fenster- und Türöffnungen. Mit der Folienkeilplatte und selbstklebenden Fenster- und Fassadenecken bietet es die wesentlichen Komponenten für einen sicheren Fenster- und Türanschluss.





Beim Putz die Wahl

Flexibilität im Einkauf spart Zeit und Geld.

Gewinnen Sie Freiheit bei der Wahl des Putzherstellers. Thermowall WDVS bietet die größte Auswahl an baurechtlich geregelten Systemaufbauten auf dem Markt, darunter auch Filzputze und Edelkratzputze.

Das Putzsystem ist frei wählbar.

Geben Sie Ihren Kunden Gewährleistungssicherheit. In der allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung Z-33.43-942 sind die Putzsysteme namhafter Hersteller im Original-Label zur Verarbeitung im Thermowall WDVS zugelassen.

Das Putzsystem unterliegt hohen Qualitätsstandards.



Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG www.akurit.de



Baumit GmbH www.baumit.de



Brillux GmbH & Co. KG www.brillux.de



DRACHOLIN GmbH www.dracholin.de



GIMA GmbH & Co. KG www.gima-profi.de



Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk GmbH & Co. KG www.graefix.de



Greutol AG www.greutol.ch



GUTEX Holzfaserplattenwerk www.gutex.de



HASIT Trockenmörtel GmbH www.hasit.de



KEIMFARBEN GmbH www.keim.com



KNAUF Gips KG www.knauf.de



Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. www.maxit.de



Dinova GmbH & Co. KG www.dinova.de



Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG www.rygol-sakret.de



Tröndle Edelputz GmbH www.troendleputz.de



Saint-Gobain Weber GmbH www.sg-weber.de



Meffert AG Farbwerke www.profitec.de



Meffert AG Farbwerke www.tex-color.de

HAUPTKOMPONENTEN UND SYSTEMAUFBAU



Klebemörtel

GUTEX Klebe- und Spachtelputz sorgt in der Klebeschicht für die Haftung auf dem Mauerwerk.

Dämmplatte

GUTEX Thermowall und GUTEX Thermowall-L sind feuchteunempfindliche, diffusionsoffene und ökologische Holzfaserdämmplatten für die Dämmung des Gebäudes.

Dübel

GUTEX WDVS Thermoschraubdübel stellen die zusätzliche mechanische Befestigung in der Fläche sicher.

Armierung

GUTEX Klebe- und Spachtelputz dient als Armierungsmörtel. Der Unterputz kann mit einer Kratz- und einer Armierungsspachtelung in zwei Arbeitsgängen oder alternativ dazu im Nass-in-Nass-Verfahren in einem Arbeitsgang aufgebracht werden. GUTEX Universal-Armierungsgewebe vermeidet Rissbildungen im Putz.

Spritzwasserschutz

GUTEX Sockelanstrich erlaubt als optionaler Spritzwasserschutz die Montage schon ab 5 cm über der Geländeoberkante.

Voranstrich

GUTEX Isoliergrund reguliert als Haftvermittler das Saugverhalten des Untergrunds und verhindert somit ein zu schnelles Aushärten des Oberputzes. Gleichzeitig gibt er dem Unterputz den ersten Wetterschutz. Der mit dem Voranstrich versehene Unterputz kann längere Zeit offenstehen, bevor der Oberputz aufgebracht werden muss.

Oberputz

GUTEX Oberputz Eco, GUTEX Combiputz und GUTEX Combi-Silikonharzputz geben der Fassade mit unterschiedlichen Putzstrukturen, Korngrössen und Farben ihre Optik.

Anstrich

GUTEX Mineralfarbe Eco, GUTEX Combi-Mineralfarbe und GUTEX Combi-Mineralfarbe PV schützen vor Witterungseinflüssen, beugen gegebenenfalls durch das Eco-Wirkprinzip bzw. durch gekapselte biozide Wirkstoffe dem Algen- oder Pilzbefall vor und sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild.



PLANUNGSHINWEISE

Generelle Planungshinweise


Ab einer Fassadenlänge von 15 m sollten Sie eine Dehnungsfuge vorsehen. Bei vertikalen und horizontalen Untergrundwechseln müssen Sie eine Bewegungsfuge einbauen.

Die Holzfaserdämmplatten verlegen Sie im Verbund. Planen Sie einen Versatz von mindestens 20 cm.

An den Öffnungsecken von Fenstern oder Türen müssen Sie Plattenstösse vermeiden. Führen Sie

sämtliche Durchdringungen bzw. Anschlüsse an angrenzende Bauteile bereits in der Plattenebene zum Beispiel mit GUTEX Fugendichtband dauerhaft wind- und schlagregendicht aus.

Beachten Sie gegebenenfalls den Brandschutz am Kamin. Bei einer längeren Temperatureinwirkung von über 110°C wie etwa im Bereich von Solaranlagen nehmen Sie besondere Massnahmen vor.



An den Öffnungsecken von Fenstern oder Türen müssen Sie Plattenstösse vermeiden.

Überprüfung der Tragfähigkeit

Der Untergrund muss tragfähig sein. Bei mineralischen Aussenwänden ohne Putz können Sie in der Regel eine ausreichende Festigkeit für den Einsatz von Dämmstoffdübeln voraussetzen. Prüfen Sie ansonsten die Tragfähigkeit.

Bei Untergründen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, müssen Sie Dübelzugversuche durchführen und danach den Dübelbedarf berechnen.


Bei einem vorhandenen Altputz führen Sie eine Klebeprobe durch. Diese ist bestanden, wenn der Bruch in der Dämmplatte auftritt. Andernfalls muss der Altputz entfernt bzw. ertüchtigt werden.

Veranke- rungsgrund Gruppe	Verankerungsgrund	Mindest- rohdichte [kg/dm³]	Mindest- druckfestig- keit [N/mm²]	Charakteristische Zugtragfähigkeit [kN/Dübel]	Bohrverfahren
Α	Normalbeton C12/15 - C50/60			1,5	Hammer
Α	Wetterschale aus Normalbeton C12/15 - C50/60			1,5	Hammer
В	Mauerziegel (Mz)	1,8	12	1,5	Hammer
В	Kalksandvollstein (KS)	1,8	12	1,5	Hammer
С	Hochlochziegel (HLz)	1,2	12	1,2	Drehbohren
С	Hochlochziegel (HLz)	0,8	12	0,7	Hammer
С	Hochlochziegel (HLz) 250×380×235 mm			0,75	Drehbohren
С	Kalksandlochsteine KSL	1,6	12	1,5	Hammer
С	Hohlblöcke aus Leichtbeton (Hbl)	0,5	2	0,6	Hammer
D	Vollsteine aus Leichtbeton (V)	0,9	4	0,6	Drehbohren
D	Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC)	1,8	4	0,9	Hammer
Е	Porenbeton (AAC)	0,4	2	0,75	Drehbohren

Kalkulation des Dübelbedarfs

Die Mindestlänge der GUTEX WDVS Thermoschraubdübel ergibt sich aus der Summe von Plattendicke, Klebeschicht und Mindesteindringtiefe. Nur Befestigungen im tragfähigen Untergrund sind statisch wirksam. Eventuell vorhandene Altputzschichten zählen nicht dazu. Sie müssen diese hinzurechnen.

- In den Nutzungskategorien A bis D beträgt die Mindesteindringtiefe des GUTEX WDVS Thermoschraubdübel 25 mm.
- In der Nutzungskategorie E beträgt die Mindesteindringtiefe des GUTEX WDVS Thermoschraubdübel 65 mm.



Windzonenkarte gemäß DIN 1055-4

Aus der Tabelle können Sie den maßgebenden Windsog für die Bemessung der Befestigung ermitteln. Verwenden Sie hiervon nur die Angaben für die Windzonen 1 und 2 sowie für die Windzonen 3 und 4 im Binnenland.

Für die übrigen Gebiete ist eine weitergehende Dübelbedarfsberechnung erforderlich.

Windzone		Gebäudehöhe bis 10 m		Gebäudehöhe von 10 m bis 18 m	
	vviridzone	Eckbereich A	sonstige Bereiche B	Eckbereich A	sonstige Bereiche B
1	Binnenland	-0,70	-0,40	-0,91	-0,52
	Binnenland	-0,91	-0,52	-1,12	-0,64
2	Küste und Inseln der Ostsee	-1,19	-0,68	-1,40	-0,80
	Binnenland	-1,12	-0,64	-1,33	-0,76
3	Küste und Inseln der Ostsee	-1,47	-0,84	-1,68	-0,96
	Binnenland	-1,33	-0,76	-1,61	-0,92
4	Küste der Nord- und Ost- see und Inseln der Ostsee	-1,75	-1,00	-1,96	-1,12
	Inseln der Nordsee	-1,96	-1,12	-	-

Mindestanzahl GUTEX WDVS Thermoschraubdübel pro Quadratmeter

	Winddruck w _{ek} nach DIN EN 1991-1-4 [kN/m²]		
GUTEX WDVS Thermowallschraubdübel	-0,55	-1	-1,6
	6	8	10
Thermowall Fläche + Fuge			
Thermowall-L Fläche + Fuge	4	6	-
	-0,88	-1,1	-1,32
Thermowall-L nur Fläche	4	5	6

Bei der Verdübelung in Untergründen aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton (Hbl) und Vollsteinen aus Leichtbeton (V) erhöhen Sie bei GUTEX Thermowall-L die Mindestanzahl um je einen Dübel pro Quadratmeter.

Berechnung der Wärmebrückenwirkung

Berücksichtigen Sie die Wärmebrückenwirkung der GUTEX WDVS Thermoschraubdübel, sofern bei Dämmstoffdicken unter 100 mm mehr als 5 und bei Dämmstoffdicken zwischen 100 mm und 150 mm mehr als 4 GUTEX WDVS Thermo-

schraubdübel verwendet werden. Die erforderliche Erhöhung des U-Wertes beträgt 0,002 in W/m²K pro Dübel/m². Bei Dämmstoffdicken > 150 mm ist die Wärmebrückenwirkung in jedem Fall zu berücksichtigen.

Gestaltung der Freibewitterung

Schützen Sie die Holzfaserdämmplatten und angrenzende Bauteilflächen in der Bauphase vor stehendem Wasser. Auch ablaufendes Regenwasser kann ein Problem darstellen, da es die angrenzenden Bauteile verunreinigt. Achten Sie auf eine entsprechende Wasserableitung.

Spätestens vier Wochen nach Anbringen der GUTEX Thermowall und GUTEX Thermowall-L

müssen Sie das Putzsystem aufbringen. Je nach Objekt können Sie die Freibewitterung durch Zusatzmassnahmen auf bis zu insgesamt fünf Monate verlängern:



Thermowall WDVS: Winterfest auch ohne Putz

Entwerfen der Farbgestaltung

Für die farbliche Gestaltung legen Sie bei eingefärbten Putzen oder Anstrichen einen Hellbezugswert grösser als 20 zugrunde.

Mit der GUTEX Fassadenfarbe Solar Reflex sind auch Farbtöne mit einem Hellbezugswert ab 12 im Fassadenanstrich möglich; folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden:

- Ein TSR-Wert (Solarreflexion) von grösser 25
- Die Verwendung eines Silikonharzputzes
- Ein tauwasserfreier Wand- und Putzaufbau inklusive Farbe
- Eine objektbezogene Freigabe



VERARBEITUNGSHINWEISE

Generelle Verarbeitungshinweise

Beachten Sie die folgenden Vorgaben und Empfehlungen, um die ordnungsgemässe Verarbeitung und reibungslose Montage des WDVS sicherzustellen.

- Lagern Sie den Holzfaserdämmstoff trocken.
- Beschädigte Dämmplatten dürfen nicht eingebaut werden.
- Der Untergrund muss trocken und sauber sein.
- Die Ebenheitstoleranz am Untergrund beträgt maximal 2 cm, optimal ist eine Ebenheitstoleranz von weniger als 1 cm.

Montage des Sockelprofils

Sofern kein vorspringender Sockel oder Übergang zu einer Sockeldämmung vorliegen, müssen Sie den unteren Abschluss mit der GUTEX SN71 Sockelschiene und dem GUTEX AP71 Aufsteckprofil oder einem gleichwertigem Systemabschluss herstellen.

Die Sockelhöhe muss mindestens 30 cm über der Geländeoberkante liegen. Mittels eines Sockelanstrichs und Kiesstreifens kann die Sockelhöhe auf 5 cm über der Geländeoberkante reduziert werden.

Sorgen Sie an Stossstellen der GUTEX SN71 Sockelschiene für ausreichende Dehnungsfugen. Verwenden Sie dafür GUTEX SV71 Stossverbinder ohne diese jedoch press einzubauen.

Verbinden Sie an Fassadenecken die GUTEX SN71 Sockelschiene mit GUTEX EV71 Eckverbinder.

Verwenden Sie bei Dämmstärken von 160 – 200 mm als Verbreiterung zusätzlich die GUTEX VL71 Verlängerung.

GUTEX Sockelschienenkomponenten



	Material	Länge	Breite
GUTEX SN71 Sockelschiene	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941	2000 mm	
GUTEX VL71 Verlängerung		2000 mm	40 mm
GUTEX AP71 Aufsteckprofil		2100 mm	
GUTEX SV71 Stossverbinder		1000 mm	20 mm
GUTEX EV71 Eckverbinder	Kunststoff		



Aufbringen der Streichdichtung

Damit keine Feuchtigkeit über die Strirnseite in die Dämmplatten eindringt, können Sie Sockel- und Anschlussbereiche zu Terrassen, Flachdächern, Vordächern, Gaubenwangen und vorstehenden Rollladenkästen mit der kapillarbrechenden und diffusionsfähigen GUTEX Streichdichtung beschichten. Wenn Sie die Freibewitte-

rung verlängern, müssen Sie die Sockel- und Anschlussbereiche beschichten.

Tragen Sie die Dispersion in zwei Anstrichen mit Zwischentrocknung auf.

GUTEX Streichdichtung



Verarbeitungs- temperatur	Untergrund- und Luft		min. 5°C
Durchhärtungsdauer			3,5 h bei 21 °C/45 % r.H. *
	auf der Fläche	hai awaimaliaan	0,8 l/m²
Verbrauch	auf der Schmal- fläche	bei zweimaligem Anstrich	2l/m²

^{*} Vollständig durchgehärtet nach verschwinden der milchigen Optik.



Verklebung der Dämmplatten

Geben Sie den GUTEX Klebe- und Spachtelputz dem Wasser im angegebenen Mischverhältnis zu und verrühren Sie die Mischung ca. 2 Minuten bis sie knotenfrei ist. Lassen Sie den GUTEX Klebe- und Spachtelputz drei Minuten ruhen und mischen dann nochmal ca. 30 Sekunden nach.

Verkleben Sie die Holzfaserdämmplatten im Punkt-Wulstverfahren mit mindestens 40% Verklebungsfläche. Optimal ist eine Verklebungsfläche von 60%. Die Lage der Klebepunkte sollte in etwa mit dem späteren Dübelbild übereinstimmen. Bei ebenen Untergründen können Sie alternativ auch vollflächig verkleben.

Tragen Sie bei der vollflächigen Verklebung den Klebemörtel mit der Zahntraufel immer auf die Dämmplatte auf, auch wenn Sie zusätzlich Kleber auf dem Untergrund aufkämmen. Die Zahnung wählen Sie in Abhängigkeit von der Ebenheit des Untergrunds.

Kleben Sie die Holzfaserdämmplatten unverzüglich, spätestens nach 10 Minuten, mit Druck auf den Untergrund, so dass die beschriftete Seite nach aussen zeigt, und schwimmen diese leicht ein.

Die Abmessungen der Dämmplattenstücke betragen im flächigen Verbund mindestens 20 cm x 40 cm. Für Passstücke sind auch kleinere Abmessungen möglich. Um den Verschnitt zu minimieren, können Sie Plattenreste in Teilbereichen auch wenden.

Aus Gewichtsgründen können Sie Dämmplatten der ersten Reihe unverzüglich nach dem Ankleben mit je einem Dübel pro Dämmplatte fixieren.



GUTEX Klebe- und Spachtelputz

Verarbeitungstemperatur Untergrund- und Luft		5 – 30 °C	
Verarbeitungszeit		bei +20°C 60 Minuten	
Wasserzugabe		6,31 pro 25 kg	
Durchhärtungsdauer		1 Tag/mm bei 20°C/65% r.H.	
	Armierung	6,5 – 8 kg/m²	
Verbrauch	pro mm Schichtdicke	1,3 kg/m ²	
	Verklebung	$6-7 \text{kg/m}^2$	



Montage der Dämmplatten

Verlegen Sie die Holzfaserdämmplatten fugendicht im Verbund mit mindestens 20 cm Versatz. Treten dennoch Plattenfugen auf, die grösser als 2 mm sind, müssen Sie diese mit geeigneten Dichtmassen wie dem Kartuschenkleber GUTEX Fugendicht schliessen. Sind die Plattenfugen grösser als 5 mm, füllen Sie diese mit GUTEX Thermowall/-L. Schliessen Sie immer die gesamte Tiefe der Fuge.

Stumpfkantige Dämmplatten ab 100 mm Plattendicke verzahnen Sie im Eckbereich. Bei geringeren Platten-

dicken kann die Fuge senkrecht durchlaufen. Sie sollten die Dämmplatten dann geschossweise versetzen.

Bearbeiten Sie GUTEX Thermowall/-L mit gängigen Holzbearbeitungsmaschinen. Bei grossen Dämmstärken sollten Sie eine spezielle Dämmstoffsäge nutzen. Sorgen Sie für eine ausreichende Staubabsaugung.

Gerne beraten wir sie dazu im Detail.



GUTEX Thermowall

Rohdichte ρ	~ 160 kg/m³
Einsatztemperatur	≤ 110°C
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_{\rm D}}$	0,040 W/mK
Druckspannung	CS(10/Y)100
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR10



GUTEX Thermowall-L

Rohdichte ρ	~ 110 kg/m³
Einsatztemperatur	≤ 110°C
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_{D}}$	0,038 W/mK
Druckspannung	CS(10/Y)50
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR7,5



GUTEX Fugendicht

Umgebungsluftfeuchtigkeit	Unternamend and last	≤ min. 80%	
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 40 °C	
Hautbildungszeit		bei 23° C/ 50% r.L.: 7 Minuten	
Durchhärtungsdauer		10 h/mm bei 23 °C/50% r.H.	
Verbrauch		0,01 l/m	
	bei 40 mm Plattendicke	6 lfm/Kartusche *	
Ergiebigkeit	bei 60 mm Plattendicke	4 lfm/Kartusche *	
	bei 80 mm Plattendicke	3 lfm/Kartusche *	
	bei 100 mm Plattendicke	2 lfm/Kartusche *	

^{*} bei 3 mm Fugenbreite

Verdübelung der Dämmplatten

GUTEX Thermowall/-L müssen Sie verkleben und verdübeln. Setzen Sie die Dämmstoffdübel immer erst nach dem Aushärten der Verklebung.

Nehmen Sie für Plattenstärken von 20 mm bis 40 mm GUTEX SK 1208 Schraubdübel kurz. Diese nutzen Sie ausschliesslich im Bereich von Laibungen oder Ähnlichem.

Um die Bohrung in Dämmplatte und Mauerwerk in einem Arbeitsgang herzustellen, sollten Sie den GUTEX KB 92330 Kombi-Bohrer verwenden. Dieser weitet gleichzeitig die Bohrung in der Dämmplatte, damit der Dübelschaft passt.

Bringen Sie die Dämmstoffbefestigung bündig zur Plattenoberfläche ein. Halten Sie einen Mindestabstand des Dübelschafts zum Plattenrand von 150 mm und einen Mindestabstand zu den anderen Dübelschäften von 200 mm ein.

Den Kunststoffschaft für die Verschraubung des Dübels schliessen Sie vor dem Verputzen mit dem GUTEX Thermodübel-Verschlussstopfen. So verhindern Sie das Eindringen von Armiermasse. Damit stellen Sie die thermische Entkopplung der Schraube sicher.

GUTEX WDVS Thermoschraubdübel



Bohrnenndurchmesser			8 mm
_	Oberflächen-	in Nutzungskategorie A, B, C, D	≥ 35 mm
Bohrloch- tiefe im	bündige Montage	in Nutzungskategorie E	≥ 75 mm
Mauerwerk Vertiefte Montage	Vertiefte Montage	in Nutzungskategorie A, B, C, D	≥ 50 mm
	in Nutzungskategorie E	≥ 90 mm	
Veranke-	in Nutzungskategorie	e A, B, C, D	≥ 25 mm
rungstiefe	in Nutzungskategorie E		≥ 65 mm

GUTEX SK 1208 Schraubdübel



Bohrnenndurchmesser			8 mm
	Oberflächen-	in Nutzungskategorie A, B, C, D	≥ 35 mm
Bohrloch-	bündige Montage	in Nutzungskategorie E	≥ 75 mm
Mauerwerk	tiefe im Mauerwerk Vertiefte Montage	in Nutzungskategorie A, B, C, D	≥ 50 mm
	in Nutzungskategorie E	≥ 90 mm	
Veranke-	in Nutzungskategorie A, B, C, D		≥ 25 mm
rungstiefe in Nutzungskategorie E		Ε	≥ 65 mm



GUTEX Thermodübel-Verschlussstopfen

Durchmesser	15 mm
Länge	23 mm
Material	EPS


GUTEX KB 92330 Kombi-Bohrer




B 1	Dübel	8 mm
Durchmesser	Dübelschaft	18 mm
Länge		150 mm
Antriebaufnahme		SDS-plus

Verdübelung im Detail

Über Kopf befestigen Sie Dämmplatten mit mindestens acht Dübeln pro Quadratmeter.




40 cm × 120 cm 4 Stück/m² (nur Plattenfläche)




40 cm × 120 cm

5 Stück/m² (nur Plattenfläche)




40 cm × 120 cm

6 Stück/m² (nur Plattenfläche)




7 Stück/m² (nur Plattenfläche)




40 cm × 120 cm

4 Stück/m² (Plattenfläche und Fuge)



40 cm × 120 cm

5 Stück/m² (Plattenfläche und Fuge)



Aufbringen des Unterputzes

Vor dem Aufbringen des Putzsystems muss die Fassade staub- und schmutzfrei sein. Beseitigen Sie Unebenheiten durch Schleifen oder Hobeln. Entfernen Sie Verunreinigungen. Die Holzfeuchte ermitteln Sie mit einem für Holzfaserdämmplatten geeigneten Messgerät, zum Beispiel GANN Hydromette BL H 41. Für den Putzauftrag darf die Holzfeuchte der Platten 16% nicht überschreiten. Der Unterschied der gemessenen Holzfeuchten am Objekt darf in angrenzenden Bereichen 2% nicht überschreiten.

Geben Sie den GUTEX Klebe- und Spachtelputz dem Wasser im angegebenen Mischverhältnis zu und verrühren Sie die Mischung ca. 2 Minuten, bis sie knotenfrei ist. Lassen Sie den GUTEX Klebe- und Spachtelputz drei Minuten ruhen und mischen dann nochmal ca. 30 Sekunden nach.

Kratz-/Armierungsspachtelung: Tragen Sie den Unterputz mit einer Glättkelle oder maschinell auf. Anschliessend ziehen Sie ihn mit einer Zahntraufel 8 mm oder Zahntraufel 10 mm ab. Tragen Sie den Armierungsmörtel mit einer Traufel plan auf die Kratzspachtelung auf, betten Sie das GUTEX Universal-Armierungsgewebe ein und spachteln Sie nass-in-nass noch einmal plan.

Nass-in-Nass-Verfahren: Bei der Verarbeitung in einem Arbeitsschritt müssen Sie besonders sorgfältig auf Schichtdicke und Lage des Gewebes achten. Tragen Sie den Putz mit einer Zahntraufel 10 mm oder maschinell auf, betten sie das Armierungsgewebe ein und spachteln Sie es plan. Achten Sie darauf, dass keine Luftnester entstehen.

Damit die Armierung Bewegungen aus dem Untergrund sowie Spannungen aus thermischen Einflüssen aufnehmen kann, müssen Sie das Gewebe im äusseren Schichtdrittel einbetten und sauber bis an die Abschlusskanten anarbeiten. Gewebestösse arbeiten Sie mindestens 10 cm überlappend ein. An Fassadenöffnungen wie etwa Fenstern arbeiten Sie zusätzlich eine Diagonalarmierung ein.

Die in der Zulassung aufgeführten Auftragsmengen stellen die Funktionstauglichkeit (Witterungsschutz) der Putzsysteme sicher. Um optische Beeinträchtigungen (Abzeichnungen der Plattenfugen) auszuschließen, empfehlen wir Ihnen dringend, eine Unterputzschichtdicke von 5–8 mm (in einem Arbeitsgang) einzuhalten. Bei Leichtarmiermörteln sollte die Unterputzschichtdicke mindestens 6–7 mm betragen.

GUTEX Klebe- und Spachtelputz



Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 30 °C	
Verarbeitungszeit		bei +20°C 60 Minuten	
Wasserzugabe		6,31 pro 25 kg	
Durchhärtungsdauer		1 Tag/mm bei 20°C/65% r.H.	
Vaulanassala	Armierung	6,5 kg/m ²	
Verbrauch	pro mm Schichtdicke	1,3 kg/m ²	

GUTEX Universal-Armierungsgewebe



	12231	14072
Verbrauch	1 lfn	n/m²
Maschenweite	4 × 4 mm	6 × 6 mm
Breite	1100)mm

Einsatz von Spritzwasserschutz

Ist der untere Abschluss des Thermowall WDVS weniger als 30 cm über Geländeoberkante, müssen Sie im Spritzwasserbereich als Feuchtigkeitssperre GUTEX Sockelanstrich aufbringen.

Verwenden Sie unterhalb des unteren Abschlusses des Thermowall WDVS den feuchteunempfindlichen

GUTEX Sockelputz auf geeigneten Dämmplatten. Diesen können Sie auch filzen.

Tragen Sie GUTEX Sockelanstrich mit Pinsel oder Bürste auf den Unterputz auf.



GUTEX Sockelputz

Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 30°C	
Verarbeitungszeit		bei +20°C 30 Minuten	
Wasserzugabe		5,51 pro 25 kg	
Überarbeitbar nach		36 h bei 20 °C/65 % r.H.	
Durchhärtungsdauer		1 Tag/mm bei 20°C/65% r.H.	
Vanhuarrah	pro mm Schichtdicke	1,4 kg/m²	
Verbrauch	Verklebung	5,3 kg/m²	



GUTEX Sockelanstrich

Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 30 °C
Wasserzugabe	Haft- oder Sperrgrund	≤ 10%
Überarbeitbar nach		24h bei 20°C/65% r.H.
Verbrauch	Feuchteschutzanstrich	0,5 kg/m² *
	Grundierung	υ,5 κg/m 🤏
	Abdichtung	3,9 kg/m² *

^{*} Angabe ohne Zement, mit Zementzugabe doppelter Wert.



Auftragen des Voranstrichs


Wir empfehlen Ihnen den optionalen Voranstrich. Sie müssen einen Voranstrich als Haftgrund vornehmen, wenn Sie zuvor den Sockel mit einem GUTEX Sockelanstrich bestrichen haben.

Tragen Sie GUTEX Isoliergrund mit Rolle oder Pinsel auf. Schützen Sie dabei die Umgebungsflächen.

GUTEX Isoliergrund



Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 30 °C
Wasserzugabe		≤ 15%
Überarbeitbar nach		24 h bei 20°C/65% r.H.
Durchhärtungsdauer		4,5 Tage bei 20°C/65% r.H.
Trockungszeit		6 h bei 20 °C/65 % r.H.
Verbrauch	pro Anstrich	3,5 kg/m ²



Aufbringen des Oberputzes

Geben Sie den Mineralputz dem Wasser im angegebenen Mischverhältnis zu und verrühren Sie die Mischung ca. 2 Minuten bis sie knotenfrei ist. Lassen Sie den Mineralputz drei Minuten ruhen und mischen dann nochmal ca. 30 Sekunden nach.

Ziehen Sie den Mineralputz mit rostfreier Stahltraufel auf Korngrösse auf. Zur Strukturierung nutzen Sie eine Plastiktraufel, eine Moosgummischeibe oder ein PS-Brett. Sie können alle gängigen Feinputzmaschinen verwenden.

Rühren Sie den Silikonharzputz vor der Verarbeitung gut auf. Wenn Sie den Putz mit einer Maschine oder Pumpe verarbeiten, müssen Sie die Verarbeitungskonsistenz entsprechend einstellen.

Intensiv getönten GUTEX Combi-Silikonharzputz verdünnen Sie nicht oder nur mit wenig Wasser. Eine zu starke Verdünnung verschlechtert die Eigenschaften in Bezug auf Verarbeitung, Deckvermögen oder Farbtonintensität.



GUTEX Oberputz Eco

		14075	14077	14079
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 30 °C		
Überarbeitbar nach		24h bei 20°C/65% r.H.		
Durchhärtungsdauer		14 Tage bei 20°C/65% r.H.		H.
Verbrauch	Kratzputz	2,4 kg/m ²	3,1 kg/m²	4,3 kg/m²



GUTEX Combiputz

		10361	10362	10363
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft		5 – 30 °C	
Verarbeitungszeit		bei +20°C 60 Minuten		
Wasserzugabe 71 pro 25 kg				
Überarbeitbar nach		24h bei 20°C/65% r.H.		
Durchhärtungsdauer		1	4 Tage bei 20°C/65% r,F	1 .
Verbrauch	Kratzputz	1,7 kg/m²	2,3 kg/m ²	2,7 kg/m²
	Rillenputz	1,8 kg/m²	2,4 kg/m ²	2,8 kg/m ²



GUTEX Combi-Silikonharzputz

		11922	11923	11924
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	min. 5°C		
Verarbeitungszeit		bei +20°C 60 Minuten		
Überarbeitbar nach		24 h bei 20°C/65% r.H.		
Durchhärtungsdauer		1 Tag/mm bei 20°C/65% r.H.		:H.
Verbrauch	Kratzputz	2,3 kg/m ²	3 kg/m²	4,3 kg/m ²



Anstrich der Fassade

Es wird empfohlen bei beiden Putzsystemen die Fassade in zwei Arbeitsgängen zu streichen. Beim Silikonharzputz kann darauf verzichtet werden. Für exponierte Lagen sollten Sie die GUTEX Combi-Mineralfarbe PV verwenden.

Rühren Sie die Fassadenfarbe vor der Verarbeitung gut auf. Wenn Sie die Farbe mit einer Maschine oder Pumpe verarbeiten, müssen Sie die Verarbeitungskonsistenz entsprechend einstellen. Intensiv getönte Fassadenfarbe verdünnen Sie nicht oder nur mit wenig Wasser. Eine zu starke Verdünnung verschlechtert die Eigenschaften in Bezug auf Verarbeitung, Deckvermögen oder Farbtonintensität.

Tragen Sie die Fassadenfarbe vollflächig auf, indem Sie streichen, rollen oder airless-spritzen. Damit keine Streifen entstehen, müssen Sie während des Farbauftrags in den Übergängen nass-in-nass arbeiten.

GUTEX Mineralfarbe Eco



Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 − 30 °C *
Überarbeitbar nach		8 h bei 20°C/65% r.H.
Verdünnung	Schlussbeschichtung	≤10%
	Zwischenbeschichtung	≥ 10 %
Verbrauch	bei zweimaligem Anstrich	0,35 l/m²
	pro Anstrich	0,18 l/m²

^{*} Die Untergrundtemperatur muss über der Taupunkttemperatur liegen. Die empfohlene Differenz beträgt +3.



GUTEX Combi-Mineralfarbe

Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 30 °C
Überarbeitbar nach		8 h bei 20 °C/65 % r.H.
Verdünnung	Schlussbeschichtung	≤5%
	Zwischenbeschichtung	2 3 %
V 1	bei zweimaligem Anstrich	0,45 l/m²
Verbrauch	pro Anstrich	0,23 l/m²

GUTEX Fassadenfarbe Solar Reflex



Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 − 30 °C *		
Überarbeitbar nach		8h bei 20°C/65% r.H.		
Verdünnung	Schlussbeschichtung	≤ 5%		
	Zwischenbeschichtung	≥ 3 %		
Verbrauch	bei zweimaligem Anstrich	0,33 l/m²		
	pro Anstrich	0,17 l/m²		

^{*} Die Untergrundtemperatur muss über der Taupunkttemperatur liegen. Die empfohlene Differenz beträgt +3.

GUTEX Combi-Mineralfarbe PV



Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Luft	5 – 30 °C		
Überarbeitbar nach		8 h bei 20°C/65% r.H.		
Verdünnung	Schlussbeschichtung	≤ 5%		
	Zwischenbeschichtung	≥ 3 %		
Verbrauch	bei zweimaligem Anstrich	0,37 l/m ²		
	pro Anstrich	0,19 l/m²		

Befestigen von Lasten

Wenn Sie Lasten befestigen, können Sie die Dämmstoffdübel Thermo oder Thermo Plus der Firma Tox verwenden. Passen Sie die Länge der Schrauben der Einschraubtiefe und der Dicke des zu befestigenden Bauteils an. Beachten Sie für GUTEX Thermowall die angegebenen Schraubendimensionen und Lastaufnahmen.

Schwere Lasten befestigen Sie durch die Dämmplatten und das Putzsystem im Untergrund, zum Beispiel mit

einem Abstandsmontagesystem TherMax der Firma fischer.

Dichten Sie die Stellen, an denen das Putzsystem durchdrungen wird, mit einer Abdichtmasse wie GUTEX Fugendicht oder GUTEX Implio Dichtkleber sorgfältig ab.

Beachten Sie die Montagehinweise und weitere Lastangaben des Dübelherstellers.


	Schraube ø [mm]	Vorbohrung Nenn-ø [mm]	Empfohlene Last F _{empf} [kN]
Thermo 50	4,5	6	0,05*
Thermo 85	4,5	10	0,05*
Thermo Plus 85	10	12	0,08*

^{*} Werte der Thermowall

	Empfohlene Zuglast N _{empf} [kN] bei Verwendung metrischer Schrauben					Empfohlenen Querlast V _{empf} [kN]
	Beton ≥ C20/25	Vollziegel ≥ Mz 12	Kalksandlochstein ≥ KSL 12	Hochlochziegel ≥ HLz 12	Porenbeton ≥ AAC 4	WDVS ≤ 240 mm
UX 10 + TherMax 8	1,00	0,50	0,60	0,20	0,40	0,15
UX 12 + TherMax 10	1,00	0,70	0,80	0,30	0,60	0,20

maximale Dämmstoffdicke: 180 mm

GUTEX Fugendicht




KONSTRUKTIONSDETAILS

Abschluss des WDVS

Schliessen Sie mit dem GUTEX Sockelschienensystem das Thermowall WDVS nach unten an die zurückspringende Perimeterdämmung dauerhaft wind- und schlagregendicht an.






Anschluss des Erd- und Spritzwasserbereichs

Beträgt der Abstand zur Geländeoberkante mehr als 300 mm, schliessen Sie die zuruckspringende Perimeterdämmung mittels GUTEX Fugendichtband dauerhaft wind- und schlagregendicht an.






Anschluss des Erd- und Spritzwasserbereichs mit Spritzwasserschutz

Beträgt der Abstand zur Geländeoberkante mehr als 50 mm jedoch weniger als 300 mm, können Sie mit dem zusätzlichen Spritzwasserschutz die zurückspringende Perimeterdämmung ebenfalls mittels GUTEX Fugendichtband dauerhaft wind- und schlagregendicht anschliessen.






Anschluss des Sturzes

Schliessen Sie die Laibung im Sturzbereich mittels GUTEX Fugendichtband und Kellenschnitt dauerhaft wind- und schlagregendicht. Alternativ zum Kellenschnitt können Sie die GUTEX Anputzleiste verwenden. Mit dem GUTEX Tropfkantenprofil bilden Sie eine Tropfkante.






Rolladenkasten überdämmt

Zur Überdämmung des Rolladenkastens wird eine mind. 40 mm dicke Thermowall verwendet. Diese wird mit GUTEX Fugendicht flächig in die Ausfäzung der Fassadenplatte und auf den formstabilen und tragfähigen Rolladenkasten geklebt. Ein Feuchteeintritt zwischen vorderer Abdeckplatte des Kastens und der Überdämmung muss dauerhaft vermieden werden.






Fensteranschluss (Vertikalschnitt)

Den Stoss zwischen Keil- und Laibungsplatte verkleben Sie mit dem GUTEX Implio Dichtkleber.






Fensteranschluss (Horizontalschnitt)

Schliessen Sie die Laibungsplatte mit dem GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil an den Fensterrahmen an.






Anschluss Fensterbank

Die Fensterbank montieren Sie mit dem GUTEX Implio Dichtkleber auf der GUTEX Implio P Keilplatte. Den Stoss zwischen Keilplatte und Fensterrahmen verkleben Sie mit GUTEX Implio Dichtkleber.






Traufanschluss Wand gegen Dach

Das Thermowall WDVS schliessen Sie mittels GUTEX Fugendichtband dauerhaft wind- und schlagregendicht an Sparren und die Vorsprungschalung an.

Detailnummer **2.5.302**





MATERIALVERZEICHNIS



GUTEX Thermowall



Artikel- nummer	Kantenaus- bildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/Stück	Gewicht pro m² [kg]	Stück/ Palette	Gewicht pro Palette [kg]	m² pro Palette [m²]
10196	Stumpf	100	830 × 600	0,49	16,00	40	320	19,92
11229	Stumpf	120	830 × 600	0,49	19,20	32	310	15,93
10198	Stumpf	140	830 × 600	0,49	22,40	28	310	13,94
10199	Stumpf	160	830 × 600	0,49	25,60	24	310	11,95
11895 *	Stumpf	20	1250 × 590	0,73	3,20	224	590	165,20
11896	Stumpf	40	1250 × 590	0,73	6,40	112	510	82,60
11897	Stumpf	60	1250 × 590	0,73	9,60	70	480	51,62
11900	Stumpf	80	1250 × 590	0,73	12,80	56	490	41,30

^{*} nur für Laibungen



GUTEX Thermowall Laibungsplatten

Artikel- nummer	Kantenaus- bildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/Stück	Gewicht pro m² [kg]	Stück/ Palette	Gewicht pro Palette [kg]	m² pro Palette [m²]
14989	Stumpf	20	1200 × 400	0,48	3,20	112	172	53,76
14990	Stumpf	30	1200 × 400	0,48	4,80	72	166	34,56
14991	Stumpf	40	1200 × 400	0,48	6,40	56	172	26,88



GUTEX Thermowall-L



Artikel- nummer	Kantenaus- bildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m²/Stück	Gewicht pro m² [kg]	Stück/ Palette	Gewicht pro Palette [kg]	m² pro Palette [m²]
14830	Stumpf	120	1200 × 400	0,48	13,20	16	120	7,68
14829	Stumpf	140	1200 × 400	0,48	15,40	16	140	7,68
14785	Stumpf	160	1200 × 400	0,48	17,60	12	120	5,76
14587	Stumpf	180	1200 × 400	0,48	19,80	12	140	5,76
14786	Stumpf	200	1200 × 400	0,48	22,00	10	120	4,80



GUTEX SN71 Sockelschiene



Artikel- nummer	Länge [cm]	für Dämmung [mm]	Stück/Karton	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14413	200	60	10	Stück	14,34
14414	200	80	10	Stück	15,61
14415	200	100	10	Stück	16,92
14416	200	120	10	Stück	17,38
14417	200	140	10	Stück	18,60
14418	200	160	10	Stück	19,87



GUTEX VL71 Verlängerung



Artikel- nummer	Breite [mm]	Länge [cm]	Stück/Karton	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14422	40	200	10	Stück	9,37



GUTEX AP71 Aufsteckprofil



Artikel- nummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14419	210	10	Stück	14,82



GUTEX SV71 Stossverbinder



Artikel- nummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14543	100	20	Stück	4,49



GUTEX EV71 Eckverbinder



Artikel- nummer	Тур	Beutel/Stück	Stück/Karton	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14420	Aussenecke	10	100	Stück	1,11
14421	Innenecke	10	100	Stück	2,09



GUTEX Streichdichtung



Artikel-	l/Eimer	Preisein-	Verkaufs-
nummer		heit	preis €
12774	2,5	Eimer	69,49



GUTEX Klebe- und Spachtelputz



Artikel- nummer	kg/Sack	Sack/Palette	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
12229	25	36	kg	1,28



GUTEX Fugendicht



Artikel- nummer	ml/Kartusche	Kartusche/Karton	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
11871	290	12	Stück	13,14



GUTEX WDVS Thermoschraubdübel



Artikel- nummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
11327	8	115	100	Stück	0,74
11328	8	135	100	Stück	0,85
11329	8	155	100	Stück	1,01
11330	8	175	100	Stück	1,19
11331	8	195	100	Stück	1,55
11332	8	215	100	Stück	1,80
11333	8	235	100	Stück	2,07
11334	8	255	100	Stück	2,30
11335	8	275	100	Stück	2,53
11404	8	295	100	Stück	3,05



GUTEX SK 1208 Schraubdübel



Artikel- nummer	Bohrnenndurchmesser [mm]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14890	8	Stück	auf Anfrage



$\hbox{GUTEX Thermod\"ubel-Verschluss stop} fen$



Artikel-	Stück/Pack	Preisein-	Verkaufs-
nummer		heit	preis €
10424	500	Stück	0,06



GUTEX KB 92330 Kombi-Bohrer



Artikel- nummer	Durchmesser Dübel [mm]	Durchmesser Dübelschaft [mm]	Länge [mm]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14891	8	18	150	Stück	auf Anfrage



GUTEX Universal-Armierungsgewebe



Artikel- nummer	Breite [cm]	lfm/Rolle	Maschenweite [mm × mm]	Bedarf [lfm/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €	
12231	110	50	4 × 4	1	m	2,11	
14072	110	50	6 × 6	1	m	1,89	



GUTEX Sockelputz



Artikel- nummer	kg/Sack	Sack/Palette	Verbrauch [kg/mm Schichtdicke]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14071	25	36	1,4	kg	2,65



GUTEX Sockelanstrich



Artikel- nummer	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
10373	18	0,5	kg	6,60



GUTEX Isoliergrund



Artikel- nummer	Farbe	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
10369	weiss	25	0,35	kg	4,25
11788 *	getönt	25	0,35	kg	5,26

^{*} getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit



GUTEX Oberputz Eco



Artikel- nummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch [kg/ m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14075	weiss	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,19
14077	weiss	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,19
14079	weiss	3,0	25	24	4,0 - 4,6	kg	3,19
14076 *	getönt	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,53
14078 *	getönt	2,0	25	24	2,8 - 3,4	kg	3,53
14080 *	getönt	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,53

^{*} getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit



GUTEX Combiputz



Artikel- nummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Sack	Verbrauch [kg/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
10361	weiss	1,5	25	1,7	kg	1,73
10362	weiss	2,0	25	2,3	kg	1,73
10363	weiss	3,0	25	2,7	kg	1,73
11231 *	getönt	1,5	25	1,7	kg	2,21
11230 *	getönt	2,0	25	2,3	kg	2,21
11305 *	getönt	3,0	25	2,7	kg	2,21

^{*} getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit; Mindestmenge 150 kg



GUTEX Combi-Silikonharzputz



Artikel- nummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
11922	weiss	1,5	25	2,3	kg	2,97
11923	weiss	2,0	25	3,0	kg	2,97
11924	weiss	3,0	25	4,3	kg	2,97
11925 *	getönt	1,5	25	2,3	kg	3,60
11926 *	getönt	2,0	25	3,0	kg	3,60
11927 *	getönt	3,0	25	4,3	kg	3,60

^{*} getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit



GUTEX Mineralfarbe Eco



Artikel- nummer	Farbe	l/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14081	weiss	15	32	0,3 - 0,4	I	13,99
14082 *	getönt	15	32	0,3 - 0,4	1	16,00

^{*} getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit



GUTEX Combi-Mineralfarbe



Artikel- nummer	Farbe	l/Eimer	Verbrauch bei einmaligem Anstrich [l/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
12232	weiss	15	0,3	1	7,07
11125 *	getönt	15	0,3	1	10,02

^{*} getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit



GUTEX Fassadenfarbe Solar Reflex



Artikel- nummer	Farbe	l/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch bei 2 Anstrichen [I/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
14083	getönt	15	32	0,30 - 0,36	I	17,75



GUTEX Combi-Mineralfarbe PV



Artikel- nummer	Farbe	l/Eimer	Verbrauch bei einmaligem Anstrich [I/m²]	Preisein- heit	Verkaufs- preis €
10360	weiss	15	0,3	1	11,26
11174 *	getönt	15	0,3	I	11,83

^{*} getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit





GUTEX Implio Dichtkleber

Artikel-	ml/Kartusche	Preisein-	Verkaufs-
nummer		heit	preis €
12507	310	Stück	14,52

Rechtliche Hinweise

Für die Konstruktionsdetailzeichnungen gilt ohne weitere Beschreibung, dass der Aufbau des Thermowall WDVS den Vorgaben der GUTEX Verarbeitungsrichtlinien entspricht. Die Sockelausbildung unter dem Thermowall WDVS sowie die Ausführung der Dachkonstruktion inklusive der Wasserführung entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.

Verbrauchs-, Mengen- und Zeitangaben sind Durchschnittswerte. Es können Abweichungen auftreten.

WUNSCHLOS GLÜCKLICH MIT DEM GUTEX SERVICE+



Service+ Technik-Hotline

Anwendungstechnische Beratung zu Produkten und Systemen: +49 77 41 60 99-125



Service+ Technische Berechnungen

Wufi-, Glaser-, U-Wert-Berechnung: Verlassen Sie sich auf unsere Services – für maximale Planungs- und Beratungssicherheit (teilweise gegen Gebühr)



Service+ Vertriebssupport

Sprechen Sie mit unserem Außendienst, der Sie gerne über passende Produkte und den Einsatz von geeignetem Werkzeug berät – und los geht's! www.gutex.de/kontakt



Service+ Anlagenberatung

Wir beraten Sie vor Ort und erstellen bei Interesse ein individuelles Anlagenkonzept für Sie. www.gutex.de/produkte-systeme/gutex-fibreblow



Service+ Technische Daten

Verarbeitungshinweise, Konstruktionsvorschläge und -details, Förderrechner und vieles mehr auf: www.gutex.de



